

Úsek č. 05 Ze (šachty) RŠ 4 Do RŠ 2 Kontrola č. 07



Obr. 18 5,7 m Informace:



Obr. 13 8,7 m Příčná trhlina ve vrchní části (v závěru)



Obr. 14 44,5 m Podélná trhlina



Obr. 15 63,3 m Odbočka nebyla zabudována odborným způsobem ve vrchní části (v závěru)



Obr. 16 70,1 m Chybějící část stěny



Obr. 17 99,5 m Vrstání kořenů vpravo